



Bietigheimer Tauchsportzentrum

www.b-tsz.de



Pleidelsheimerstr. 3 74321 Bietigheim-Bissingen Tel. 07142-915 444

Tauchcomputer-Service

Batterie leer oder niedriger Batterie Status, Armband defekt?
Kein Problem. Wir kümmern uns darum.

Bitte beachtet, dass nicht alle Batterien von uns gewechselt werden können. Es gibt Tauchcomputer die zum Hersteller eingeschickt werden müssen. In diesem Fall, muss man mit einer Bearbeitungszeit von ca. 14 Tagen rechnen.

Bei allen anderen Tauchcomputern wechseln wir die Batterien selbst. Natürlich inkl. aller vom Hersteller empfohlenen Teile.

Bei einigen älteren UWATEC Modellen, ist ein Batteriewechsel generell nicht mehr möglich.

In diesem Fall, gibt es von der Fa. UWATEC beim Kauf eines neuen UWATEC Tauchcomputers eine Reduzierung des Preises.